



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
RELATÓRIO TÉCNICO

CONSÓRCIO
CONTROL TEC | SETEC

ESCOLA: EEEFM MARCILIO DIAS-TERRENO PARA RECONSTRUÇÃO / BARRA DO JUCU	DATA DA VISITA: 26/04/2024
MUNICÍPIO: VILA VELHA	ARQUIVO: VIV18-RT-240426

PARTICIPANTES	
NOME COMPLETO	UNIDADE
WILSON RODRIGUES GONÇALVES	CONTROL TEC/SETEC

1. OBJETO

Visita Técnica ao terreno localizado na Rua Antônio Pinto Carneiro, 106, cep 29.125-120, visando dimensionar a limpeza e preparação do terreno para a reconstrução da Escola Marcílio Dias. Este terreno pertencente ao Estado do Espírito Santo, localizada no mesmo bairro, processo protocolado sob o nº 22096/2022 que solicita a aprovação do Projeto Arquitetônico para reconstrução com 5.680,00m² de terreno e 4.129,71 m² de área construída.



Fig. 01 – Projeto arquitetônico em avaliação / elaboração a ser implantado no terreno.

2. DESENVOLVIMENTO

O terreno encontra-se sem construções e foi percorrido e avaliado levando em conta seus acessos, as características da composição das vegetações que estão implantadas no terreno e o tipo de árvores a serem retiradas. Há a incidência de trechos alagáveis com acúmulo de água de chuva. Essas condições acarretam a proliferação de insetos trazendo transtornos para os vizinhos.



ESCOLA: EEEFM MARCILIO DIAS-TERRENO PARA RECONSTRUÇÃO / BARRA DO JUCU	DATA DA VISITA: 26/04/2024
MUNICÍPIO: VILA VELHA	ARQUIVO: VIV18-RT-240426

3. CONCLUSÃO

A vegetação existente, deverá ser removida e as áreas alagáveis deverá ser aterrada visando afastar insetos e outros animais indesejados. A limpeza é necessária mediante reclamações dos vizinhos imediatos, devido á insetos que podem proliferar doenças como a dengue a Chikungunya.

Relatório fotográfico da visita técnica



Figura 1 – Vista geral do terreno



Figura 2 – Vista das árvores a serem removidas na porção frontal do terreno. .



Figura 3 – Vista dos coqueiros a serem removidos



Figura 4 – Vegetação mais fechada a ser removida.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
RELATÓRIO TÉCNICO

CONSÓRCIO
CONTROL TEC | SETEC

ESCOLA: EEEFM MARCILIO DIAS-TERRENO PARA RECONSTRUÇÃO / BARRA DO JUCU	DATA DA VISITA: 26/04/2024
MUNICÍPIO: VILA VELHA	ARQUIVO: VIV18-RT-240426



Figura 5 – Vista interna das áreas internas do terreno



Figura 6 – área alagada no interior do terreno.



Figura 7 – área interna do terreno com vegetação, mais rateira



Figura 8 – Vista da vegetação e do muro de divisa existente

Vitória, 24 de Abril de 2024.

RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Wilson Rodrigues Gonçalves	Arqº Urbanista Coordenador Sênior CAU ES-A24721-9	CONTROL TEC/SETEC
----------------------------	---	-------------------

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COODENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/06/2024 10:08:42 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/06/2024 14:41:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/06/2024 09:51:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-WZ3TP7>